



潮州市潮安区公路安全生命防护工程建设情况表

序号	地市	县区	路线 编号	起点 桩号	终点 桩号	隐患 里程 (公里)	风险评判	安防工程 建设内容	完工 时间	设计 单位	施工 单位	管养 单位
一、“十三五”交通运输部公路安全生命防护工程项目库												
1	潮州市	潮安区	G355	K527.143	K551.213	24.07	(视距不良、路侧险要、 环境复杂、事故多发等)	对G355线安全标志、标线 缺失部分进行补充完善； 对部分临水、路基外侧高 差较大危险路段设置波形 防护栏等安全防护设施。	2019/6/10	广州华晖 交通技术 有限公司	广东旺盛 建设工程 有限公司	潮州市潮 安区公路 事务中心
2	潮州市	潮安区	S233	K104.219	K129.308	49.698	(视距不良、路侧险要、 环境复杂、通行客运班车 和校车、事故多发等)	对S233线安全标志、标线 缺失部分进行补充完善； 对部分临水、路基外侧高 差较大危险路段设置波形 防护栏等安全防护设施。	2019/11/18	广州华晖 交通技术 有限公司	福建省百 川建设发 展有限公 司	潮州市潮 安区公路 事务中心
3	潮州市	潮安区	X078	K0.000	K22.250	22.25	(视距不良、路侧险要、 环境复杂、通行客运班车 和校车、事故多发等)	对X078安全标志、标线缺 失部分进行补充完善；对 部分路侧危险路段设置波 形防护栏等安全防护设施	2019-05-09	广州华晖 工程设计 咨询有限 公司	潮州市建 筑安装总 公司	潮州市潮 安区公路 事务中心
4	潮州市	潮安区	X089	K0.000	K11.450	11.45	(连续急弯、连续下坡、 陡坡、视距不良、路侧险 要、事故多发等)	对X089线安全标志、标线 缺失部分进行补充完善； 对部分临水、路基外侧高 差较大危险路段设置波形 防护栏等安全防护设施。	2020-02-10	厦门中平 公路勘察 设计院有 限公司	深圳建中 路桥工程 有限公司	潮州市潮 安区公路 事务中心